

TERMÓMETRO INFRARROJO P21

Lectura temperatura corporal sin contacto



Usos del termómetro:

- Temperatura corporal
- Temperatura de líquidos
- Temperatura de objetos
- Temperatura ambiental



TERMÓMETRO INFRARROJO P21

Lectura temperatura corporal sin contacto

Ficha técnica del producto

Aplicación	Áreas públicas, accesos de seguridad, hogar, etc..
Sensor Térmico IR	.32°C a 42,9°C
Sensibilidad	32°C a 33,9°C +/-0,3°C 34°C a 42°C +/-0,2°C 42,1°C a 42,9°C +/-0,3°C
Distancia Medición	1 - 3 cm
Tiempo Medición	< 2 Segundos
LCD y Luz señal	3 colores de indicación modo corporal: Verde: 32°C a 33,9°C Amarillo: 34°C a 42°C Rojo: 42,1°C a 42,9°C 1 color de identificación modo superficies Verde: 32°C a 42,9°C
Alimentación	3 V DC (2 pilas AAA) / Apagado automático a los 18 segundos
Dimensiones	144 x 78 x 37 mm
Peso	77 gramos
Condiciones de uso	16 a 35°C / ≤ 85% Humedad relativa
Condiciones de almacenamiento	-20 a 55°C / ≤ 93% Humedad relativa

